## 10/531917 JC20 Rec'd PCT/PTO 19 APR 2005

# Japanese Unexamined Utility Model Publication No. 61-134438 published on August 21, 1986

Application No.:

60-17781

Date of filing:

February 13, 1985

Applicant:

Nissan Diesel Motor Co., Ltd.

Inventor:

Toru YASUMA

Title of the Invention:

AUTOMATIC TRANSMISSION APPARATUS FOR VEHICLE

Abstract:

During stopping of a vehicle, when a transmission is held in a state other than the neutral position thereof for a certain period of time, the transmission is shifted to the neutral position, and a clutch is connected. Hence, durability of a release bearing of the clutch is improved.

⑬日本国特許庁(JP)

⑪実用新案出願公開

<sup>®</sup> 公開実用新案公報 (U)

昭61-134438

@Int.Cl.4

B 60 K 41/22 F 16 H 5/66 識別記号

庁内整理番号 8109-3D ❸公開 昭和61年(1986)8月21日

8108-3D 7331-3J

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称 車両の自動変速装置

②実 顧 昭60-17781

❷出 顧 昭60(1985)2月13日

砂考案者 安間

徹 上尾市大字を丁目一番地 日産ディーゼル工業株式会社内

日産ディーゼル工業株 上尾市大字を丁目1番地

式会社

20代 理 人 弁理士 高橋 敏忠 外1名



眲

細

壅

1. 考案の名称

車両の自動変速装置

2. 実用新案登録請求の範囲

車両の運転状態のでは、ショウのでは、カーションがは、カールのでは、カーの

3. 考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本考案は、車両の運転状態を検出する運転状態 検出手段からの検出信号またはシフトタワーから のシフト段指定信号に基づいてシフトチェンジす

- 1 -



べきか否かを判断し、その判断に基づきエンジン、 クラッチおよびトランスミッションを制御してシ フトチェンジを行う制御ユニットを備えた車両の 自動変速機の改良に関する。

#### [ 従来技術]



このクラッチオフの状態が長く継続するとリリーズベアリング3の耐久性が低下するという問題がある。

#### [考案の目的]

従って、本考案の目的はクラッチのリリーズベアリングの耐久性を向上する車両の自動変速機を 提供することにある。

#### [考案の構成]

本考察はより、事ではないでは、ないのではは、ないのではは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのではないのでは、ないで

[考案の作用効果]



[好ましい実施の態様]



からのニュートラルシフト位置信号とシフトタワーからのニュートラルシフト段指定信号を入力し、両信号が不一致の際は警告灯を点灯し、両信号が一致の際は警告灯するように構成するのが好ましい。このようにすると、警告灯点灯時に再出発する際、誤りなくシフトタワーをニュートラルに戻すことができる。

#### [実施例]

以下図面を参照して本考案の実施例を説明する。 第1図および第2図は本考案を施したトランススミッションのハードウエア構成図および制御プロック図を示す。第1図において、エンジン10にはメカニカルクラッチ20を介してトランスペッション30が取付けられ、その出力軸はアアクスルショフト33を介して図示されないリアクスルに連結されており、エンジン10には電子がでいる。

前記クラッチ20には、そのストローク量から クラッチの断接状態を検出するクラッチストロー

- 5 -



クセンサ21と、クラッチ20を断接駆動するク ラッチアクチュエータ22とが設けられている。

第2図において、制御ユニット 5 0 は、公知技術により車速センサ 3 2 からの東速信号、シフトタワー 4 0 からのシフト 段指定信号、トランスミッションアクチュエータ 3 1 からのシフト 位置信号、クラッチストロークセンサ 2 1 からのラックチストローク信号、電子ガバナ 1 1 からのラック



位置信号を入力してシフトチェンジすべきか否か を判断し、その判断に基づいて電子ガパナ11、 クラッチアクチュエータ22、トランスミッショ ンアクチュエータ31に制御信号を出力するよう に構成されている。この制御ユニット50には、 第3図に示す制御手段である時間回路51および 第4図に示す警告灯制御回路52とが設けられて いる。その時間回路51はシフトタワー40から のニュートラル以外のシフト段指定信号と車速セ ンサ32からの車速信号あるいはサイドプレーキ 作動スイッチ42からのサイドプレーキ作動信号 とを入力し、車速がゼロで指定シフト段がニュー トラル以外の状態が一定時間例えば2分間、継続 した場合にトランスミッションアクチュエータ 3 1 と ク ラ ッ チ ア ク チ ュ エ ー タ 2 2 に 制 御 信 号 を 出 カしトランスミッション30をニュートラルにシ フトするとともにクラッチ20ご接続するように 構成されている。

前記警告灯制御回路 5 2 は、トランスミッションアクチュエータ 3 1 からのニュートラルシフト 7 7 518

位置信号とシフトタワー40からのニュートラルシフト段指定信号を入力し、両信号が不一致の際は警告灯43を点灯し、両信号が一致の際は警告灯43を消灯するように構成されている。

第3図において、時間回路51のトランスミッ ションアクチュエータ31の電磁ソレノイドSは、 ラインL1 によりトランジスタTr1 、リレーR y 1 、リレーR y 2 とともに電源に直列に接続さ れている。そのリレーRy1のコイルは車速セン サ3.2 とサイドプレーキ作動スイッチ42 に並列 に接続され、車速センサ32の車速ゼロ信号およ び/またはサイドプレーキ作動スイッチ42のオ ン信号により励磁されるようになっており、また リレーRy1 のコイルはシフトタワー40に接続 され、ニュートラル以外のシフト段指定信号によ り励磁されるようになっている。前記トランジス タTr1 のゲートはラインし2 により抵抗R1 を 介しラインし1 のトランジスタTr1 とサイドブ レーキ作動スイッチ42との間に接続され、コン デンサCを介して接地されている。このコンデン



サ C は 2 分 間 電 流 が 流 れる と チャージ さ れる よ う に なっ て い る 。

第4図において、警告灯制御回路 5 2 の警告灯 4 3 はラインし3 により電源に接続され、トトトンシスタT Γ 2 を介して接地されている。そのりからない。 がアンジスタイトでは、ラインし4 によりでは、カートのでは、カートのではないがである。 で接続され、トランスをでしておりたりにある。 ではないる。それではシフトーターでする。 ではないる。 ではないる。 ではないる。 ではないる。 ではないる。 ではないる。

次に主として第5図を参照して本考案の作用を説明する。

駐停車し車速がゼロになると(ステップS1)、 制御ユニット50は車速センサ32からの車速ゼロ信号に基づいき公知技術によりクラッチアクチュエータ22に制御信号を出力してクラッチ20をオフにする。従ってクラッチリリーズベアリング3(第6図)は圧接状態となる(ステップS2)

- 9 - 520



。このときシフトタワー40の指定シフト段がニ ュートラル以外であると(ステップS3)、時間 回路51のリレーRy1が閉じ、またサイドプレ ーキ作動スイッチ42の開閉にかかわらず、車速 センサ32の車速ゼロ信号によりリレーRy1が 閉じ、電源→リレーR y 1 → リレー R y 2 → 抵抗 R 1 → コンデンサ C → 接 地 極 の 閉 回 路 が 形 成 さ れ る。従ってトランジスタTr1 はオフとなってお り、電磁ソレノイドSは起動しない。この状態が 2 分間継続すると(ステップS4 )、コンデンサ CがチャージされてラインL2 が遮断され、従っ て、トランジスタTr1 がオンとなってソレノィ ドSが起動し、トランスミッションアクチュエー タ 3 1 はトランスミッション 3 0 をニュートラル にシフトする (ステップS5 ) とともに時間 回路 5 1 に 連 係 し て 制 御 ユニット 5 0 は 、 ク ラッ チ ア クチュエータ22に制御信号を出力してクラッチ 20を接続するしたがってクラッチリリーズベア リング3はフリーとなり圧接状態から解放される (ステップS6)。この結果、クラッチリリーズ

10

- 521



ベアリング3の耐久性が向上される。

すると、警告灯制御回路52にトランスミッシ ョンアクチュエータ31からのニュートラルシフ ト位置信号が入力するが、シフトタワー40から ニュートラルシフト段指定信号が入力するので、 両信号が不一致となってラインし3が遮断され、 従って、警告灯43が点灯し、運転者にシフトタ ワー40がニュートラル以外を指定していること を警告する(ステップS8)。再出発の際、運転 者がシフトタワー40をニュートラル指定に戻す と(ステップS8)、警告灯制御回路52では二 ュートラルシフト指定信号とニュートラルシフト 位置信号が一致し従って、両トランジスタTr3、 Tr4 がオンとなり、ラインL4 が接地され、従 ってトランジスタTr2 がオフとなって警告灯 4 3 は消灯する (ステップS9)。従って再出発の 際、 誤りなくシフトタワー40をニュートラル指 定に戻すことができる。

[まとめ]

以上説明したように本考案によれば、制御ユニ - 11 - 522




ットに車速がゼロで指定シフト段がニュートラル 以外の状態が一定時間継続した場合にトランスに ッションをニュートラルにシフトするととも ラッチを接続する制御手段を設けたので、クッ チリリーズベアリングは一定時間以上圧接される ことののはなく、従ってクラッチリリーズベアリング の耐久性が向上される。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案を実施した自動変速装置のハードウエア構成図、第2図は制御プロック図、第3図は時間回路図、第4図は警告灯制御回路図、第5図は制御フローチャートの図、第6図はメカニカルクラッチの側断面図である。

20・・・クラッチ21・・・クラッチアクチュエータ30・・・トランスミッションアクチュエー31・・・トランスミッションアクチュエータ 40・・・シフトタワー42・・・サイドプレーキ作動スイッチ31・・・時間回路





美国司 (4.5.1.1) . 524

77年 高档 保证证据 医电话



数 2 函






代理、介绍上 运 格 飯 远 商 縣 飯 垣

草店

政策 共元



赛 5 図



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	. *
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QU.	ALITY
□ OTHER:	

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.